

**紫光 FS7200ICE 驱动及扫描软件安装顺序指南**  
(2012 V2.0 扫描驱动及 Silverfast8.0 中文版专用)

**注意事项：**

- 1、安装之前请不要打开 FS7200ICE 扫描仪并连接上电脑，否则容易导致 Silverfast 软件安装不顺利。
- 2、如果在 WINDOWS 操作系统中安装 Silverfast 软件时，在 64 位版本勿进行自动安装：请查找 SF 光盘中的 X86 软件包点击安装。
- 3、建议安装扫描软件时，关闭杀毒软件，并按照下列顺序进行安装：

**在光驱中插入 FS7200ICE 驱动光盘 根据安装提示连接 FS7200ICE 底扫 - - 安装成功 FS7200ICE 驱动之后 - - 取出 FS7200ICE 驱动光盘 - - 重启电脑 - - 光驱中放入 SF 光盘(详见注意事项 2) - - 安装 SF 成功后 - - 重新启动电脑（不要将 SF 光盘取出） - - 直接按 7200 上的 SF 按钮 - - 出现 SF 界面 - - 点服务对话框 - - 最上面的（更新许可）选项 - - 出现注册画面 - - 输入注册码 - - 点解锁。**

特别提示：如果按照上述顺序仍然安装不成功，在电脑上找不到 FS7200ICE，应该判断是否与电脑上的摄像头等外设冲突，关闭这些外设，重新刷新设备即。然后再启用停止的外设即可。